

6. Údržba a záruka

Všechny vyústky vyrábíme z vysoce kvalitních a odolných materiálů bez přísad přírodních vláken. Použitý materiál je specifikován v průběhu technického zpracování vaší zakázky. Vyústky z PMS, PMI, PLS, PLI, NMS, NMI, NLI, NLS, NMR, NLW lze prát v běžné průmyslové pračce. Vyústky z materiálů NMF, NHE a NLF perle (čistěte) pouze ručně. Pokud je vyústka vybavena obručemi, ramínky nebo napínači, pak tyto pevné části před práním vyjměte.

Postup praní:

1. Velmi znečištěné vyústky nejprve odprašte vysavačem (tlakovým vzduchem, měkkým kartáčem).
2. V pračce perle průmyslovými pracími prostředky (dávkování podle doporučení výrobce), na 40°C, doporučujeme odstředování na 400 otáček a intenzivní máchání. Podle stupně znečištění doporučujeme cyklus praní opakovat dvakrát, případně použít silnější prací prostředek. Při ručním praní zvolte k tomuto účelu vhodný přípravek. Nečistoty z vyústek, které nelze prát v pračce lze obvykle snadno odstranit vysavačem, vlhkým hadrem nebo proudem vody.
3. Pokud to vyžadují provozní předpisy v místě instalace, přidejte do pracího roztoku dezinfekci. Chemikálie dezinfekčního prostředku nesmí ovlivnit použitou tkaninu (viz symboly údržby), dávkování prostředku dle doporučení jeho výrobce.
4. Po vyprání vyústky dobře usušte a instalujte. Vzduch procházející vyústkou může být s výhodou použit pro její dosušení.

Legenda k symbolům

	praní v pračce max. teplota 40°C, normální mechanické působení, normální máchání, normální odstředování
	mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě, mírné odstředování, šetrné praní v pračce, max. teplota 40°C
	praní pouze ruční, výrobek se nesmí prát v pračce, maximální teplota 40°C, opatrná manipulace
	výrobek se nesmí bělit
	výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení
	výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce
	žehlení při max. teplotě 110°C, opatrně při žehlení s parou
	výrobek se nesmí žehlit, napařování a zpracování parou je nepřijatelné
	výrobek se nesmí chemicky čistit, nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly
	výrobek se může chemicky čistit tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F

Důsledně respektujte symboly údržby na pracích štítcích všitých u zipů.

pos01-part01-of02

OP 142250
High Tech-CM.1351

NMI 100% polyester



PŘÍHODA s.r.o.

Tailor-made
Air Ducting&Diffuser

Za Radnicí 476
CZ 539 01 Hlinsko
tel.: +420 469 311 856
fax: +420 469 311 856
info@přihoda.com
www.přihoda.com

Made in EU - Czechia
in September 2014

- Číslo pozice a dílu
- Číslo zakázky PŘÍHODA
- Identifikace zakázky od zákazníka
- Materiál
- Prací symboly
- Výrobce
- Kde a kdy byla zakázka vyrobená

Záruční lhůta

10 let	tkaniny PMS / NMS / PMI / PMIre / NMI / NMR
2 roky	membránové vyústky, servomotory, tkaniny NMF / NLF / NHE / NMT
2 roky (max. 50 cyklů praní)	tkaniny PLS / NLS / PLI / NLI / NLW
12 měsíců	jiné než uvedené tkaniny, netkaninové doplňky (zipy, háčky apod.), potisky, montážní a doplňkový materiál

Záruční lhůta začíná dnem prodeje.

Podmínkou záruky je dodržení všech předaných pokynů pro montáž a údržbu, jakož i obecných zásad údržby vzduchotechnických zařízení a filtrace přiváděného vzduchu minimálně EU3. Pokud více než 50 % průtoku vzduchu prochází skrz mikroperforaci a prodyšnou látku je další podmínkou prokázané praní nebo čištění (pokud není praní povoleno) minimálně jedenkrát ročně. Výrobek nesmí být vystaven působení látek, kterého ho mohou chemicky narušit. Skapávající voda může být zbarvena barvou tkaniny.

Speciální podmínky pro vyústky s potisky

1. Teplota okolního prostředí od +10 do +40 °C.
2. Nežehlit.